

# AGROLAB Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany  
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598  
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



AGROLAB Umwelt GmbH, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, GERMANY

Kunde nr.: 20126131

Nygaard omegns vandværker A.m.b  
Toften 20  
6040 Egtved  
DENMARK

## ANALYSERAPPORT

Dato: 31.08.2026

Ordre

2582318 Ågård-Gravens Vandværk - BAM, DMS, TFA,DC og MDC,  
DGU 124.2135  
376907 Grundvand

Analysenummer

Prøveindgang

25.08.2026

Prøvetagning

24.08.2026 09:24

Prøvetager

1192

Prøvetagningssted

Boring

Anlægs-ID

124. 2135

Top filter (m) (STANDAT)

16

Inlet-Nr (STANDAT)

1

Udtagningssted

Ågaard-Gravens vandværk - Boring

Formål

Boringskontrol, drikkevandsindvinding

Omfang

Kontrol af org. mikroforureninger

### Fysisk-kemisk Parameter

| Parameter               | Enhed | Resultat | LOD <sup>3)</sup> | LOQ <sup>2)</sup> | Metode                |
|-------------------------|-------|----------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Temperatur (Feltmåling) | °C    | 9,8      |                   | 0                 | DIN 38404-4 : 1976-12 |

### Pesticider og nedbrydningsprodukter

| Parameter                                | Enhed | Resultat                  | LOD <sup>3)</sup> | LOQ <sup>2)</sup> | Metode                 |
|------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| BAM (2,6-Dichlorbenzamid)                | µg/l  | <0,01 (LOD) <sup>1)</sup> | 0,01              | 0,03              | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Methyl-Desphenyl-Chloridazon             | µg/l  | <0,01 (LOD) <sup>1)</sup> | 0,01              | 0,03              | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| N,N-dimethylsulfamid (DMS)               | µg/l  | 0,04                      | 0,01              | 0,03              | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Terbuthylazin-Metabolit LM3 (SYN 546009) | µg/l  | 0,01 (x)                  | 0,01              | 0,03              | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Desphenyl-Chloridazon                    | µg/l  | 0,07                      | 0,01              | 0,03              | DIN 38407-36 : 2014-09 |

### Ikke relevant metabolit

| Parameter                              | Enhed | Resultat | LOD <sup>3)</sup> | LOQ <sup>2)</sup> | Metode                                 |
|----------------------------------------|-------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Trifluoreddikesyre (TFA) <sup>u)</sup> | µg/l  | 0,17     | 0,05              | 0,15              | DIN 38407-53 : 2025-10 <sup>(BB)</sup> |

<sup>1)</sup> Tegnet "<....(LOD)" eller n.n. i kolonnen Resultat betyder, at det pågældende stof ikke kan påvises ved den tilstødende detektionsgrænse.

<sup>2)</sup> LOQ: Kvantificeringsgrænse - koncentration over hvilken en analyt kan kvantificeres.

<sup>3)</sup> LOD: Limit of Determination - koncentration over hvilken en analyt kan detekteres.

Prøveudtagningen blev foretaget i henhold til: DIN 38402-13 : 2021-12

De komplette prøveudtagningsdokumenter kan enten findes i bilaget til denne rapport eller fås på anmodning.

<sup>u)</sup> Ekstern service fra et AGROLAB GROUP laboratorium

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

Side 1 af 2

# AGROLAB Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany  
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598  
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



## ANALYSERAPPORT

**Dato: 31.08.2026**

**Ordre**

2582318 Ågård-Gravens Vandværk - BAM, DMS, TFA,DC og MDC,  
DGU 124.2135  
376907 Grundvand

**Analysenummer**

### Service leveret af AGROLAB GROUPs laboratorier:

(BB) AGROLAB Wasseranalytik GmbH, Moosstrasse 6 a, 82279 Eching / Ammersee, akkrediteret for den citerede metode i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018, akkrediteringscertifikat: D-PL-22802-01-00 DAkks

Start af testen: 25.08.2026

Afslutning af testen: 31.08.2026

*Resultaterne er kun relateret til de testede artikler. I tilfælde, hvor laboratoriet ikke var ansvarlig for prøveudtagning, gælder de rapporterede resultater for prøven som modtaget. Laboratoriet er ikke ansvarligt for informationerne angivet af kunden. Kundens informationer, hvis angivet, som præsenteres i rapporten er ikke akkrediteret af laboratoriet og kan påvirke validiteten af test resultaterne. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse.*

**AGROLAB Umwelt GmbH, Fru Anne Marie Thomsen, Tel +45 7877 5450**

**E-mail: [crm.tommerup@agrolab.eu](mailto:crm.tommerup@agrolab.eu)**

**Kundeservice, e-mail: [crm.tommerup@agrolab.eu](mailto:crm.tommerup@agrolab.eu)**

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

Side 2 af 2

AG Kiel  
HRB 26025  
USt-IdNr./VAT-ID No.:  
DE 363 687 673

Geschäftsführer  
Dr. Paul Wimmer  
Dr. Stephanie Nagorny  
Dr. Torsten Zurmühl



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-22637-01-00